

# Otros accesorios

## Linterna y extensor de puntas

### Linterna para puntas L200

- Compatible con cualquier punta de prueba Fluke
- LED blanco
- 120 horas de duración de batería



### Minilinterna L205 para casco o gorra

- Linterna de trabajo de xenón resistente y de alta intensidad
- Puede fijarse a la visera de una gorra
  - Incluye pinza para gorra
  - Incluye dos baterías AAA
  - Impermeable



### Linterna LED Deluxe L206 para casco o gorra (casco de seguridad no incluido)

- Colóquela en un casco de seguridad, una gorra o incluso en la compuerta de un cuadro eléctrico para obtener la iluminación necesaria.
- 3 LED blancos de gran luminosidad
  - Incluye un accesorio especial para cascos de seguridad
  - Batería de 40 horas
  - Incluye tres baterías AAA



### Linterna + Extensor de punta L210

- Compatible con cualquier punta de prueba Fluke
- LED blanco
- 20 horas de duración de batería



## Eliminador de tensiones fantasma

### Eliminador de tensiones fantasma SV225

Las tensiones fantasmas pueden aparecer en instalaciones eléctricas, debido a la capacidad de los cables. Esto puede producir lecturas incorrectas en multímetros de alta impedancia



El adaptador SV225 soluciona este inconveniente sin que la seguridad se vea afectada.

- En cables con corriente, el medidor indicará la tensión real.
- En circuitos sin corriente, la lectura del medidor será cercana a cero (incluso aunque exista tensión de dispersión).
- Este accesorio se puede utilizar con todos los medidores modernos con una separación de entradas estándar.
- Homologación CAT III 1000 V, CAT IV 600 V



### Kit eliminador de tensiones fantasmas Fluke TL225-1

**SureGrip™**  
El kit incluye:

- Eliminador de tensión de dispersión SV225
- Juego de cables de prueba de silicona TL224 SureGrip™ (ángulo recto a recto)
- Juego de puntas de prueba aisladas TP238 SureGrip™
- Estuche C75 para accesorios



## Sondas de alta tensión

### 80K-6 y 80K-40

Sondas de alta tensión para multímetros y aplicaciones electrónicas de baja energía. Hasta 6kv (Fluke 80K-6) dc o pico de ac, hasta 1 kHz. Hasta 40 kv (80K-40) dc o pico de ac (hasta 60 Hz). Ambas sondas son CAT I (no válidas para medidas en sistemas eléctricos)



## Toallitas limpiadoras para multímetro

### Toallitas MC6 MeterCleaner™ (paquete de 6)

### Toallitas MC50 MeterCleaner™ (paquete de 50)

- Toallita humedecida que elimina suciedad, aceite y grasa
- Una toallita limpia fácilmente un multímetro
- Material no tóxico ecológico válido para caucho y plástico

